

Oberflächenwasserkörper Untere Loquitz

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 1. Ordnung

ID	Maßnahmen	Typ
3806	Ersatz des Absturz Oberloquitz , LPG durch Sohlgleite	69
3808	Ersatz des Absturz Marktgörlitz oberhalb Zulauf Görlitzbach durch Sohlgleite	69
3814	Ersatz des Wehres an Thüringer Schiefergruben in Arnsbach durch Sohlgleite	69
3818	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Eichicht durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
3819	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Sägewerk Probstzella durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
3821	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Arnsbach durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
3823	Ersatz des Absturz Unterloquitz durch Sohlgleite	69
3824	Ersatz des Absturz Probstzella, OT Oberloquitz , oberh. Bahnbrücke durch Sohlgleite	69

Maßnahmen im Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmen	Typ
11	Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	88
11864	Überprüfung und Anpassung der Hegepläne	89

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13037	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Kupfer, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13041	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Zink, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13074	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Nickel, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508