

Oberflächenwasserkörper Apfelstädt-Ohra

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3179	Apfelstädt /34: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Tambach- Dietharz durch Einbau eines Fischaufstieges	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3180	Apfelstädt /28: Ersatz des Absturz Bahnbrücke Crawinkel durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3181	Apfelstädt /28: Ersatz des Absturz Bahnbrücke Georgenthal durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3182	Apfelstädt /26: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Herrenhof durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3183	Apfelstädt /33: Herstellen der Durchgängigkeit am Lohmühlenwehr durch Bau eines Fischaufstieges	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3184	Apfelstädt /25: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Hohenkirchen durch Bau einer Fischaufstiegsanlage oder Ersatz durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3185	Abflussregelungen, insbesondere Festlegung von Mindestwasserabgaben	61 - Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	1	in Planung
3186	Ohra /3: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3187	Ohra /7 bis 9: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3188	Hopbach /1: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3189	Apfelstädt /36: Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3190	Hopbach /5: Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3191	Apfelstädt /30: Ersatz des Wehres (Teiler-Wehr) Georgenthal durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3192	Ohra /2: Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3193	Apfelstädt /29: Ersatz des Absturz Georgenthal durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3194	Apfelstädt /26 bis 28: Strukturverbessernde Maßnahmen	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3195	Apfelstädt /38: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	abgeschlossen
3196	Apfelstädt /22 bis 23: Strukturverbessernde Maßnahmen	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3197	Apfelstädt /30 bis 33: Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3198	Ohra /11: Ersatz des Absturz unterh. Brücke B247 Luisenthal durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3199	Ohra /6: Ersatz der Sohlrampe an Brücke Crawinkler Straße durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3200	Ohra /4: Ersatz des Absturz Wölfiser Straße unterh. Brücke Ohrdruf durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3201	Ohra /4: Ersatz des Absturz Sohlbefestigung unterh. Brücke Halbmondweg Ohrdruf durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3202	Ohra /4: Rückbau des Absturz HKW- Stahlverformung Ohrdruf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3203	Ohra /3: Ersatz der Sohlrampe Bleifarbenwerk (Schussrinne) durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3204	Hopbach /2: Rückbau der Sohlstufe Ohrdruf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3205	Apfelstädt /35: Ersatz des Absturz beim Sägewerk durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3206	Apfelstädt /24 bis 25: Strukturverbessernde Maßnahmen	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4071	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen