

Oberflächenwasserkörper Obere Schleuse

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4049	Rückbau der zwei Wehre an Schleuse im Abschnitt 18 (SL13, SL 14, SL 15)	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
4050	KOS2 Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation an der Biber Abschnitt 9	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	abgeschlossen
4051	Rückbau der Querbauwerke an Schleuse im Abschnitt 19 (SL16, SL17, SL18)	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
4052	Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz oh Lichtenau ehem. Bahndamm an Schleuse Abschnitt 20 (SL 19)	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
4053	KOS1 Strukturverbessernde Maßnahmen an der Schleuse Abschnitte 17 bis 20	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Abwasser

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2701	Waldau, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	im Bau