

Oberflächenwasserkörper Sormitz

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3825	Ersatz des Absturz Ruppertsdorf 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3826	Ersatz des Absturz Grünau 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3827	Ersatz des Absturz Leutenberg 9 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3828	Ersatz der Schwelle Leutenberg 8 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3829	Ersatz des Absturz Roda 1 Wilschnitz durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3830	Ersatz des Absturz Leutenberg 4 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3831	Ersatz des Absturz Leutenberg 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3832	Ersatz des Absturz Leutenberg 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3833	Ersatz des Absturz Neumühle 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3834	Ersatz des Absturz Herschdorf b. Leutenberg durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3835	Ersatz des Absturz Unterhütte 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3836	Ersatz des Absturz Klettigshammer 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3837	Ersatz des Absturz Ruppersdorf 4 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3838	Ersatz des Wehres Ortsstraße durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3839	Rückbau des Wehres Leutenberg 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3840	Rückbau des Wehres Leutenberg 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3841	Rückbau des Wehres Leutenberg 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3842	Rückbau des Wehres Neumühle 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3843	Ersatz des Absturz Ortsstraße 2 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3844	Ersatz des Absturz Ruppersdorf 1 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3845	Ersatz des Absturz Ortsstraße 3 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3846	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Wilschnitz an Abschnitt 5	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3847	Ersatz des Absturz Neumühle 1 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3848	Ersatz des Absturz Bärenmühle 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3849	Ersatz des Absturz Bärenmühle 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3850	Ersatz der Schwelle Thierbach 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3851	Ersatz des Absturz Neumühle 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3852	Ersatz der Schwelle Thierbach 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3853	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Wilschnitz von Abschnitt 1 bis 2	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3854	Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation an der Wilschnitz an Abschnitt 4	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	abgeschlossen
3855	Ersatz des Absturz Klettigshammer 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3856	Ersatz der Schwelle Leutenberg 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3857	Ersatz des Absturz Leutenberg 7 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3858	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Sormitz von Abschnitt 2 bis 3	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3859	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Sormitz von Abschnitt 5 bis 7	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3860	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Sormitz von Abschnitt 8 bis 10	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3861	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Sormitz von Abschnitt 11 bis 15	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3862	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Sormitz an Abschnitt 17	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3863	Rückbau des Wehres Neumühle 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3864	Rückbau des Wehres Neumühle 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3865	Ersatz des Absturz Ruppertsdorf 5 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Bergbau

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4161	Studie/Gutachten zur weitergehenden Senkung der Schwermetallbelastungen	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4168	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4064	Monitoring für Ermittlungszwecke (Kupfer, Zink, Arsen)	508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	1	abgeschlossen