

Oberflächenwasserkörper Sormitz

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13036	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Kupfer, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13040	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Zink, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13073	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Nickel, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508