

## Oberflächenwasserkörper Untere Orla

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Obere Saale/Orla

#### Freienorla

ID	Maßnahmen	Typ
3274	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Orla von Abschnitt 1 bis 6	70

#### Langenorla

ID	Maßnahmen	Typ
3271	Strukturverbessernde Maßnahmen am Floßbach von Abschnitt 1 bis 3	71
3277	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Orla von Abschnitt 7 bis 8	71

#### Pößneck, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3276	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Orla von Abschnitt 9 bis 11	70

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Freienorla

ID	Maßnahmen	Typ
3671	Ersatz des Absturz Weinschenke 2 durch Sohlgleite	69
3673	Ersatz des Absturz Weinschenke 3 durch Sohlgleite	69
3674	Ersatz des Wehres Weinschenke durch Sohlgleite	69
3676	Ersatz des Absturz Weinschenke 1 durch Sohlgleite	69
14436	Orla 1 Wehr Freienorla (Untermühle) Herstellen Durchgängigkeit	69
14437	Orla 1 Absturz Freienorla Herstellen Durchgängigkeit	69
14438	Orla 2 Sohlstufe Freienorla Herstellen Durchgängigkeit	69

#### Langenorla

ID	Maßnahmen	Typ
3264	Ersatz der Schwelle Kleindembach 3 durch Sohlgleite	69
3267	Ersatz des Wehres Langendembach 5 durch Sohlgleite	69
3269	Ersatz des Wehres Kleindembach 2 durch Sohlgleite	69
3270	Ersatz des Absturz Langenorla 3 durch Sohlgleite	69
3272	Ersatz des Absturz Weinschenke 5 durch Sohlgleite	69
3672	Ersatz des Absturz Langenorla 2 durch Sohlgleite	69
3675	Ersatz des Absturz Langenorla 4 durch Sohlgleite	69
3677	Ersatz des Absturz Kleindembach 1 durch Sohlgleite	69
3678	Ersatz des Absturz Langenorla 1 durch Sohlgleite	69
3679	Ersatz des Wehres Langendembach 2 durch Sohlgleite	69
3680	Ersatz des Wehres Kleindembach 1 durch Sohlgleite	69
3682	Ersatz des Absturz Kleindembach 5 durch Sohlgleite	69
3683	Ersatz des Absturz Langendembach 11 durch Sohlgleite	69

## Oberflächenwasserkörper Untere Orla

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Langenoria

ID	Maßnahmen	Typ
3684	Ersatz des Absturz Kleindembach 6 durch Sohlgleite	69
3685	Ersatz des Wehres Langendembach 1 durch Sohlgleite	69
3686	Ersatz des Absturz Langendembach 7 durch Sohlgleite	69
3687	Ersatz der Schwelle Langendembach 2 durch Sohlgleite	69
3688	Ersatz des Absturz Langendembach 4 durch Sohlgleite	69
3689	Ersatz des Absturz Langendembach 5 durch Sohlgleite	69
3690	Ersatz des Absturz Langendembach 6 durch Sohlgleite	69
8655	Orla 6 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Langenoria 2	69
8657	Orla 9 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Kleindembach 1	69
9393	Floßbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kleindembach 2	69

#### Pößneck, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9395	Orla 11 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Köstitz 2	69
9396	Orla 11 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Köstitz 3	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

### Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

#### Zuständigkeit: Gemeinde Krölpa

ID	Maßnahmen	Typ
11815	OWK Untere Orla, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet Gemeinde Krölpa	8

#### Zuständigkeit: ZVW/A Orla

ID	Maßnahmen	Typ
11681	KA Pößneck, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,6 mg/l	5
11814	OWK Untere Orla, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Orla	8

#### Zuständigkeit: ZVW/A Thüringer Holzland

ID	Maßnahmen	Typ
11607	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Untere Orla durch ZVW/A Thüringer Holzland	1
11813	OWK Untere Orla, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Thüringer Holzland	8