

Oberflächenwasserkörper Roda

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|--|-----|-----------------|
| 3562 | Erstellen eines Konzeptes bis Dezember 2012 zur Erfüllung der Anforderungen der WRRL bzgl. Durchgängigkeit und Identifizierung der erforderlichen Maßnahmen | 501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten | 1 | abgeschlossen |
| 3503 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weißbach an Abschnitt 8 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3504 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roten Hofbach von Abschnitt 8 bis 9 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3505 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 17 bis 19 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3506 | Strukturverbessernde Maßnahmen am Tautendorfer Bach an Abschnitt 6 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |
| 3507 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roten Hofbach an Abschnitt 11 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3508 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roten Hofbach an Abschnitt 13 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3509 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Zeitzbach an Abschnitt 10 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3510 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Zeitzbach von Abschnitt 6 bis 8 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3511 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Krünitzbach von Abschnitt 4 bis 5 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3512 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weißbach an Abschnitt 1 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | im Bau |
| 3513 | Ersatz des Absturz Schleifreisen 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3514 | Strukturverbessernde Maßnahmen am Weißbach von Abschnitt 2 bis 3 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |
| 3515 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 35 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |
| 3516 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 24 | 73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich | 1 | nicht begonnen |
| 3517 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Schöngleiner Bach an Abschnitt 3 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3518 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Tautendorfer Bach von Abschnitt 4 bis 5 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3519 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda an Abschnitt 27 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3520 | Strukturverbessernde Maßnahmen am Tautendorfer Bach an Abschnitt 2 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |
| 3521 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda an Abschnitt 36 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|---|-----|-----------------|
| 3522 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 28 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |
| 3523 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 33 bis 34 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3524 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 30 bis 32 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3525 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weißbach an Abschnitt 6 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3526 | Ersatz des Absturz Ottendorf 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3527 | Ersatz des Wehres Zöllnitz durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3528 | Ersatz des Wehres Pillingsdorf 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3529 | Ersatz des Absturz Rutha 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3530 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda an Abschnitt 8 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | abgeschlossen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3531 | Ersatz des Wehres Laasdorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3532 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weiherbach an Abschnitt 5 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | nicht begonnen |
| 3533 | Ersatz des Absturz Erdmannsdorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3534 | Rückbau des Absturz Lippersdorf | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3535 | Ersatz des Absturz Ottendorf 4 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3536 | Ersatz des Absturz Unterrenthendorf 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3537 | Ersatz des Wehres Heiligenaue durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3538 | Ersatz des Absturz Oberrenthendorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|---|-----|-----------------|
| 3539 | Umbau des Wehres Neue Schenke 2 zu einer Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3540 | Ersatz des Wehres Schönborn durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3541 | Ersatz des Wehres Neue Schenke 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3542 | Ersatz des Absturz Wolfersdorf 6 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3543 | Ersatz des Absturz Weißbach 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3544 | Rückbau des Wehres Geisenhain | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3545 | Rückbau des Absturz Weißbach 3 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3546 | Rückbau des Absturz Karlsdorf 2 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|---|-----|-----------------|
| 3547 | Rückbau des Absturz Weißbach 4 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3548 | Rückbau des Wehres Weißbach 2 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3549 | Rückbau des Absturz Karlsdorf 6 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3550 | Rückbau des Absturz Burkersdorf 1 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3551 | Ersatz der Schwelle Pillingsdorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3552 | Ersatz des Absturz Burkersdorf 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3553 | Ersatz des Absturz Pillingsdorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3554 | Ersatz des Wehres Pillingsdorf 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3555 | Ersatz des Wehres Oberrenthendorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3556 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weiherbach an Abschnitt 7 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung | 1 | im Bau |
| 3557 | Ersatz des Absturz Trockenborn 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3558 | Ersatz des Wehres Erdmannsdorf durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3559 | Ersatz des Absturz Trockenborn 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3560 | Ersatz des Wehres Quirla 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | im Bau |
| 3561 | Rückbau des Absturz Dorna 1 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3563 | Ersatz des Wehres Göschwitz durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3564 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roten Hofbach an Abschnitt 10 | 73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3565 | Ersatz des Absturz Trockenborn 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3566 | Ersatz des Absturz Gernewitz 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3567 | Ersatz des Absturz Podelsatz durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3568 | Ersatz des Absturz Lotschen 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3569 | Ersatz des Absturz Trockhausen durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3570 | Ersatz des Absturz Lotschen 4 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3571 | Ersatz der Schwelle Wolfersdorf 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |
| 3572 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda von Abschnitt 1 bis 5 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|---|-----|-----------------|
| 3573 | Ersatz des Absturz Schleifreisen 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3574 | Ersatz des Wehres Stanau durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3575 | Ersatz des Absturz Wolfersdorf 7 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3576 | Ersatz des Wehres Wolfersdorf 4 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3577 | Ersatz des Absturz Breitenhain durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3578 | Ersatz des Absturz Stanau 1 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3579 | Ersatz des Absturz Stanau 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3580 | Ersatz des Absturz Stanau 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3581 | Ersatz des Wehres Breitenhain durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | nicht begonnen |
| 3582 | Ersatz des Wehres Trockenborn 2 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1 | abgeschlossen |

Handlungsbereich Abwasser

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|-------|---|--|-----|-----------------|
| 2675 | KA Stadtroda, P-Fällung | 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge | 1 | abgeschlossen |
| 2849 | Schleifreisen, Ortskanäle | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 1 | abgeschlossen |
| 2892 | KA Mörsdorf, P-Fällung | 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge | 1 | abgeschlossen |
| 4722 | Ruttersdorf, Neuanschlüsse | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 4932 | Pillingsdorf, Neuanschlüsse | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 4958 | Stadtroda, Neuanschlüsse | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 5072 | Neubau der KA Ruttersdorf mit P-Fällung, Zielwert 1,0 mg/l | 1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 5077 | Neubau der KA Pillingsdorf mit P-Fällung, Zielwert 1,0 mg/l | 1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10218 | Bobeck, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10219 | Bollberg, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10223 | Geisenhain, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|-------|---|--|-----|-----------------|
| 10224 | Lichtenau, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10225 | Eineborn, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10226 | Ottendorf, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10227 | Quirla, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10228 | Schwarzbach, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10229 | Strößwitz, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10230 | Tröbnitz, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10231 | Trockenborn-Wolfersdorf, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10232 | KA Trockenborn, Bau einer P-Fällung | 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge | 2 | nicht begonnen |
| 10233 | KA Stadtroda, Optimierung der P-Fällung, Zielwert 0,5 mg/l | 5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10234 | Möckern, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |
| 10235 | Gneus, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung | 7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen | 2 | nicht begonnen |

Handlungsbereich Fischerei

| ID | Maßnahmenname | Maßnahmentyp | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--------------------------------|--|-----|-----------------|
| 4123 | Anpassung der Hegepläne prüfen | 89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern | 1 | abgeschlossen |

Stand: Dezember 2015