

## Oberflächenwasserkörper Untere Schwarza

### Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3279	Ersatz des Absturz Bad Blankenburg, Höhe Sportschule durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3280	Ersatz der Schwelle unterhalb Sportplatz Bad Blankenburg durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3281	Ersatz des Sohlabsturz am Pegel Schwarzburg durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3282	Ersatz der Furt oberhalb Ortslage Schwarzburg durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3283	Ersatz des Wehres der Nestler-Mühle durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3284	Ersatz des alten Wehres unterhalb Schlauchwehr Bad Blankenburg durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3870	Ersatz des Schlauchwehres Bad Blankenburg durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3871	Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Bad Blankenburg, uth. Straßenbrücke durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3872	Herstellen der Durchgängigkeit am Crysopraswehr durch Bau eines Umgehungsgerinnes	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3873	Ersatz des Absturz Bad Blankenburg, Höhe Bowlingbahn durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

### Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3	Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	88 - Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	2	nicht begonnen
4	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	2	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015