

Grundwasserkörper Muschelkalk der nördlichen Ilm - Saaleplatte

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Nitrat

Zuständigkeit: Landwirt

ID	Maßnahmen	Typ
12681	Umgang mit organisch-mineralischen Stickstoffdüngern entsprechend DüVneu, § 13a Abs. 3 Satz 3 Nr. 1, 3 und 5 und ThürDüV § 5	41

Zuständigkeit: TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12617	Intensivierung der Fachrechtskontrollen in Nitrat-Überschussgebieten	508
12994	Förderung der Zusammenarbeit (Art. 71) und Förderung der Beratung (Art.72)	504

Zuständigkeit: TMUEN/TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12592	Gewässerschutzkooperationen	506