

Oberflächenwasserkörper Mittlere Ilm

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 1. Ordnung

ID	Maßnahmen	Typ
3253	Ilm /42: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Taubach Mühle	69
3256	Ilm /47: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Öttern Fischerei Nohr	69
3257	Ilm /45: Strukturverbessernde Maßnahme	71
3258	Ilm /45: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Ölmühle Mellingen u.h. A4	69
3259	Ilm /36: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Vereinsmühle	69
3260	Ilm /44: Ersatz der Sohlstufe Mellingen 2 uh. ehem. Pumpstation	69
3261	Ilm /37: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Burgmühle	69
3262	Ilm /42 und 43: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70
3348	Ilm /36: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Carlsmühle	69
3360	Ilm /39: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Sägemühle	69
3362	Ilm /44: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Untermühle Mellingen	69
3394	Ilm /55: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dämmstoffwerk	69
3396	Ilm /86: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dörfeld	69
3409	Ilm /84: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Griefsheim	69
3414	Ilm /90: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Juchheim	69
3417	Ilm /57: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Bad Berka	69
3423	Ilm /81: Ersatz des Wehres Wohnraumleuchten Stadtilm	69
3424	Ilm /59: Strukturverbessernde Maßnahme	71
3426	Ilm /79: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Lederfabrik Stadtilm	69
3427	Ilm /75: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kleinhettstedt	69
3428	Ilm /73: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Klunkermühle Dienststedt	69
3429	Ilm /68: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Stedtener Mühle	69
3431	Ilm /63: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Papierfabrik Tannroda	69
3432	Ilm /61: Strukturverbessernde Maßnahme	71
10166	Ilm Abschnitt 54 Herstellung der Durchgängigkeit für Obermühle Hetschburg (IL30)	69
10168	Ilm Abschnitt 60 Herstellung der Durchgängigkeit für Martinswerk (IL33)	69
10170	Ilm Abschnitt 72 Herstellung der Durchgängigkeit für Sohlrampe Dienststedt (IL38)	69
10171	Ilm Abschnitt 76 Herstellung der Durchgängigkeit für Wehr Großhettstedt (IL41)	69

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Gera/Apfelstädt/Obere Ilm

Blankenhain, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3248	Goethetal /1 bis 3: Strukturverbessernde Maßnahme	71

Ilmenau, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3378	Sorger Bach /1: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73

Klettbach

ID	Maßnahmen	Typ
3365	Tonndorfbach /9 bis 12: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70

Oberflächenwasserkörper Mittlere Ilm

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Gera/Apfelstädt/Obere Ilm

Kranichfeld, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3420	Krummbach /2: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70

Nauendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3372	Tonndorfbach /5 bis 7: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70

Stadtilm, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3347	Mettbach /1: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73
3388	Deube /4 bis 8: Strukturverbessernde Maßnahme	71

Witzleben

ID	Maßnahmen	Typ
3247	Mettbach /6: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73
3356	Mettbach /3: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73

GUV Untere Ilm

Döbritschen

ID	Maßnahmen	Typ
3377	Lehnstedter Bach /4 bis 8: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

Bad Berka, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3370	Tonndorfbach /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr München	69

Nauendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3375	Tonndorfbach /7: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nauendorf 3	69
3376	Tonndorfbach /7: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nauendorf 1	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

Oberflächenwasserkörper Mittlere Ilm

Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

Zuständigkeit: AZV Mellingen

ID	Maßnahmen	Typ
5043	KA Mellingen, Bau einer P-Fällung, Zielwert 1 mg/l	3
11573	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Mittlere Ilm durch AZV Mellingen	1
11736	OWK Mittlere Ilm, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet AZV Mellingen	8

Zuständigkeit: Gemeinde Buchfart

ID	Maßnahmen	Typ
11733	OWK Mittelere Ilm, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet Gemeinde Buchfart	8

Zuständigkeit: Kommunalservice Weimar

ID	Maßnahmen	Typ
14415	KA Süßenborn, Umschluss an die KA Weimar Tiefurt	6

Zuständigkeit: W/AV Ilmenau

ID	Maßnahmen	Typ
11652	KA Gräfinau-Angstedt, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,8 mg/l	5
11737	OWK Mittlere Ilm, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet W/AV Ilmenau	8

Zuständigkeit: W/AZV Arnstadt und Umgebung

ID	Maßnahmen	Typ
10210	Neubau der KA Großliebringen mit P-Fällung	1
11574	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Mittlere Ilm durch W/AZV Arnstadt und Umgebung	1
11653	KA Kranichfeld, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,8 mg/l	5
11738	OWK Mittlere Ilm, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet W/AZV Arnstadt und Umgebung	8

Zuständigkeit: ZVW/A Jena Wasser

ID	Maßnahmen	Typ
11572	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Mittlere Ilm durch ZVW/A Jena Wasser	1
11735	OWK Mittlere Ilm, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Jena Wasser	8

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Phosphor

Zuständigkeit: Landwirt

ID	Maßnahmen	Typ
12653	Feststellung der Phosphorgehalte von Wirtschaftsdüngern sowie von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln vor Aufbringen (DüVneu, § 13a Abs. 3, Satz 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 ThürDüV)	27
12735	Ganzjährige Begrünung der ersten 5 m des Gewässerrandstreifens in eutrophierten Gebieten (§ 7 Abs. 2 ThürDüV)	27

Oberflächenwasserkörper Mittlere Ilm

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Phosphor

Zuständigkeit: TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12776	Intensivierung der Fachrechtskontrollen in Phosphor-Überschussgebieten	508
12831	Fortführung der A3 Maßnahme zum Erosionsschutz	30
12886	Förderung der Beratung (Art.72)	504

Zuständigkeit: TMUEN/TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12941	Gewässerschutzkooperationen	506

Maßnahmen im Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmen	Typ
16	Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	88
11839	Überprüfung und Anpassung der Hegepläne	89
11840	Untersuchungen zur Möglichkeit und Zweckmäßigkeit gezielter fischereilicher Maßnahmen	501

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13057	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Nicosulfuron, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508