

## Oberflächenwasserkörper Plottenbach - Dreba

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Obere Saale/Orla

#### Neustadt an der Orla, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9529	Dreba 10 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
9540	Dreba 6 Eigendynamik initiieren	70
9542	Dreba 7 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
9547	Dreba 9 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72

#### Ziegenrück, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9531	Dreba 2 Habitat im Uferbereich verbessern	73

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Keila

ID	Maßnahmen	Typ
9532	Dreba 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Keila	69

#### Neustadt an der Orla, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9539	Dreba 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Posen	69
9541	Dreba 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Posen	69
9543	Dreba 8 Durchgängigkeit herstellen für Verrohrung Knau 1	69
9544	Dreba 8 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Knau 1	69
9545	Dreba 9 Durchgängigkeit herstellen für Verrohrung Knau 2	69
9546	Dreba 9 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Knau 2	69

#### Schöndorf

ID	Maßnahmen	Typ
9535	Dreba 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kuelmla 1	69
9536	Dreba 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kuelmla 2	69
9537	Dreba 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Tausa 1	69
9538	Dreba 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Tausa 2	69

#### Ziegenrück, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9530	Dreba 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Ziegenrueck	69
9533	Dreba 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Ziegenrueck 6	69
9549	Plottenbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Ziegenrueck 1	69
9551	Plottenbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Ziegenrueck 2	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

## Oberflächenwasserkörper Plothenbach - Dreba

### Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

Zuständigkeit: ZVW/A Obere Saale

ID	Maßnahmen	Typ
11589	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Plothenbach-Dreba durch ZVW/A Obere Saale	1
11772	OWK Plothenbach-Dreba, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Obere Saale	8

Zuständigkeit: ZVW/A Orla

ID	Maßnahmen	Typ
11588	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Plothenbach-Dreba durch ZVW/A Orla	1
11771	OWK Plothenbach-Dreba, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Orla	8

### Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

#### Phosphor

Zuständigkeit: Landwirt

ID	Maßnahmen	Typ
12695	Feststellung der Phosphorgehalte von Wirtschaftsdüngern sowie von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln vor Aufbringen (DüVneu, § 13a Abs. 3, Satz 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 ThürDüV)	27
12750	Ganzjährige Begrünung der ersten 5 m des Gewässerrandstreifens in eutrophierten Gebieten (§ 7 Abs. 2 ThürDüV)	27

Zuständigkeit: TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12791	Intensivierung der Fachrechtskontrollen in Phosphor-Überschussgebieten	508
12846	Fortführung der A3 Maßnahme zum Erosionsschutz	30
12901	Förderung der Beratung (Art.72)	504

Zuständigkeit: TMUEN/TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
12956	Gewässerschutzkooperationen	506

### Maßnahmen im Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmen	Typ
11844	Untersuchungen zur Möglichkeit und Zweckmäßigkeit gezielter fischereilicher Maßnahmen	501