

Oberflächenwasserkörper Rinne

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Schwarza/Königseer Rinne

Bad Blankenburg, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3874	Herstellen der Durchgängigkeit an Schwelle Alfred-Sobig-Siedlung 3	69
3875	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 1 bis 2	71
3876	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne an Abschnitt 4	71
3883	Ersatz des Absturz Watzdorf durch Sohlgleite	69

Königsee, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3286	Rückbau des Absturz Oberköditz 5	69
3291	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Rinne von Abschnitt 14 bis 15	70
3877	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 8 bis 10	71
3878	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 16 bis 18	71
3879	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Rottenbach von Abschnitt 1 bis 3	70
3882	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Rinne von Abschnitt 5 bis 7	70
3885	Ersatz des Absturz Paulinzella Rottenbach durch Sohlgleite	69
3887	Rückbau des Absturz Leutnitz 1	69
3888	Rückbau des Absturz Leutnitz 2	69
3889	Rückbau des Absturz Leutnitz 3	69
3890	Rückbau des Absturz Leutnitz 4	69
3891	Rückbau des Absturz Leutnitz 5	69
3897	Ersatz des Wehres Paulinzella 3 durch Sohlgleite	69
3899	Ersatz des Wehres Milbitz b. Rottenbach 3 durch Sohlgleite	69

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

Bad Blankenburg, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3294	Herstellen der Durchgängigkeit am Auslauf des Grünbeckens Watzdorf	69

Königsee, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3881	Ersatz des Absturz Oberköditz 4 durch Sohlgleite	69
3886	Rückbau des Absturz Oberköditz 3	69
3893	Ersatz des Wehres Quittelsdorf durch Sohlgleite	69
3894	Ersatz des Absturz Unterköditz 1 durch Sohlgleite	69
3896	Ersatz des Absturz Unterköditz 3 durch Sohlgleite	69

Oberflächenwasserkörper Rinne

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

Königsee, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3900	Rückbau des Wehres Oberköditz 1	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

Zuständigkeit: W/AV Ilmenau

ID	Maßnahmen	Typ
11671	KA Köditz, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,8 mg/l	5
11780	OWK Rinne, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet W/AV Ilmenau	8

Zuständigkeit: ZVW/A Saalfeld-Rudolstadt

ID	Maßnahmen	Typ
11593	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Rinne durch ZVW/A Saalfeld-Rudolstadt	1
11779	OWK Rinne, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Saalfeld-Rudolstadt	8