

Oberflächenwasserkörper Untere Unstrut (2)

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 1. Ordnung

ID	Maßnahmen	Typ
3904	Unstrut/50 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Sömmerda	69
3905	Unstrut/14 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Ritteburg	69
3906	Unstrut/7 Initiieren einer eigendynamischen Entw. der Unstrut v. Eisenbahnbr.-Strbr. Don	70
3907	Unstrut/30 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Oldisleben	69
9345	Unstrut 61 Variantenuntersuchung Durchgängigkeit Abschlussbauwerk TS Straußfurt (U13)	501
14488	Unstrut 30 Herstellen Fischabstieg am Wehr Oldisleben	69

Maßnahmen im Handlungsbereich Wasserhaushalt an Gewässern 1. Ordnung

ID	Maßnahmen	Typ
14498	Unstrut 48 Förderung des Wasserrückhalts	65

Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

Zuständigkeit:AZV Finne

ID	Maßnahmen	Typ
11633	KA Wundersleben, Nachrüstung P-Fällung, Überwachungswert 2,0 mg/l	3

Zuständigkeit:Eigenbetrieb Abwasser Sömmerda

ID	Maßnahmen	Typ
4628	Sömmerda, Neuanschlüsse	8

Zuständigkeit:Kyffhäuser A- u. TV

ID	Maßnahmen	Typ
11684	KA Bad Frankenhausen, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,8 mg/l	5

Zuständigkeit:Stadt Weißensee

ID	Maßnahmen	Typ
4660	Scherndorf, Neuanschlüsse	8

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Phosphor

Zuständigkeit:Landwirt

ID	Maßnahmen	Typ
13128	Feststellung der Phosphorgehalte von Wirtschaftsdüngern sowie von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln vor Aufbringen (DüVneu, § 13a Abs. 3, Satz 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 ThürDüV)	27
13144	Ganzjährige Begrünung der ersten 5 m des Gewässerrandstreifens in eutrophierten Gebieten (§ 7 Abs. 2 ThürDüV)	27

Oberflächenwasserkörper Untere Unstrut (2)

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Phosphor

Zuständigkeit:TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
13160	Intensivierung der Fachrechtskontrollen in Phosphor-Überschussgebieten	508
13176	Fortführung der A3 Maßnahme zum Erosionsschutz	30
13192	Förderung der Beratung (Art.72)	504

Zuständigkeit:TMUEN/TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
13208	Gewässerschutzkooperationen	506

Maßnahmen im Handlungsbereich Bergbau

Zuständigkeit:GHB, LMBV, GHB GmbH

ID	Maßnahmen	Typ
805	Abdeckung der Halde Rossleben	24

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13083	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Dichlorvos, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13086	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Cypermethrin, Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508