

Oberflächenwasserkörper Wiedabach

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Untere Saale/Roda

Uhlstädt-Kirchhasel

ID	Maßnahmen	Typ
3691	Strukturverbessernde Maßnahmen am Wiedabach von Abschnitt 1 bis 4	71

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

Uhlstädt-Kirchhasel

ID	Maßnahmen	Typ
3695	Ersatz des Absturz Dorndorf 3 durch Sohlengleite	69
3698	Ersatz des Absturz Zeutsch 3 durch Sohlengleite	69
3699	Ersatz des Absturz Zeutsch 4 durch Sohlengleite	69
3700	Ersatz des Absturz Engerda 14 durch Sohlengleite	69
8716	Wiedabach 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Heilingen 2	69
10009	Wiedabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Zeutsch 1	69
10010	Wiedabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Zeutsch 2	69
10011	Wiedabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Zeutsch 1	69
10012	Wiedabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Zeutsch 2	69
10013	Wiedabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Zeutsch	69
10014	Wiedabach 3 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Beutelsdorf 1	69
10015	Wiedabach 3 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Beutelsdorf 2	69
10016	Wiedabach 3 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Beutelsdorf 3	69
10017	Wiedabach 3 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Beutelsdorf 4	69
10018	Wiedabach 4 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Heilingen	69
10019	Wiedabach 4 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Röbschütz	69
10020	Wiedabach 5 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Heilingen	69
10021	Wiedabach 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Heilingen 1	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

Zuständigkeit: ZVW/A Thüringer Holzland

ID	Maßnahmen	Typ
5053	KA Rödelwitz, Bau einer P-Fällung, Zielwert 1 mg/l	3
11827	OWK Wiedabach, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Thüringer Holzland	8

Oberflächenwasserkörper Wiedabach

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

Phosphor

Zuständigkeit: Landwirt

ID	Maßnahmen	Typ
13131	Feststellung der Phosphorgehalte von Wirtschaftsdüngern sowie von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln vor Aufbringen (DüVneu, § 13a Abs. 3, Satz 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 ThürDüV)	27
13147	Ganzjährige Begrünung der ersten 5 m des Gewässerrandstreifens in eutrophierten Gebieten (§ 7 Abs. 2 ThürDüV)	27

Zuständigkeit: TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
13163	Intensivierung der Fachrechtskontrollen in Phosphor-Überschussgebieten	508
13179	Fortführung der A3 Maßnahme zum Erosionsschutz	30
13195	Förderung der Beratung (Art.72)	504

Zuständigkeit: TMUEN/TMIL

ID	Maßnahmen	Typ
13211	Gewässerschutzkooperationen	506