

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

ID	Maßnahmen	Typ
12608	Untersuchung zu Belastungen, Maßnahmenoptionen zum Nitratmanagement und deren Auswirkung in Trockengebieten	501

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13030	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Quecksilber, landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13062	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Bromierte Diphenylether (BDE), Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13098	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Heptachlor und Heptachlorepoxyd, landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13216	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Quecksilber	36
13222	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Bromierte Diphenylether (BDE)	36
13228	landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung, Benzo(g,h,i)perylen	508
13232	landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung, Benzo(b)fluoranthren	508
13236	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Benzo[g,h,i]perylen	36
13240	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Benzo[b]fluoranthren	36