

Maßnahmen im Handlungsbereich Landwirtschaft

ID	Maßnahmen	Typ
12609	Untersuchung zu Belastungen, Maßnahmenoptionen zum Nitratmanagement und deren Auswirkung in Trockengebieten	501

Maßnahmen im Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung

ID	Maßnahmen	Typ
13028	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Quecksilber, landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13060	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Bromierte Diphenylether (BDE), Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13096	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, Heptachlor und Heptachlorepoxyd, landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung	508
13214	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Quecksilber	36
13220	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Bromierte Diphenylether (BDE)	36
13226	landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung, Benzo(g,h,i)perylen	508
13230	landesweite Maßnahme zur Überwachung der Belastung, Benzo(b)fluoranthren	508
13234	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Benzo[g,h,i]perylen	36
13238	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen, Benzo[b]fluoranthren	36