

Oberflächenwasserkörper Mittlere Ilm

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3247	Mettbach /6: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
3248	Goethetal /1 bis 3: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3249	Schwarza /1: Ersatz der Sohlstufe Tannroda 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3250	Schwarza /1: Ersatz der Sohlstufe Tannroda 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3251	Schwarza /1: Ersatz der Sohlstufe Tannroda 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3252	Magdel /8: Ersatz der Sohlstufe Niedersynderstedt 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3253	Ilm /42: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Taubach Mühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3254	Ilm /51: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Mühle Buchfart	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3255	Magdel /7: Ersatz der Sohlstufe Göttern 4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3256	Ilm /47: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Öttern Fischerei Nohr	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3257	Ilm /45: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3258	Ilm /45: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Ölmühle Mellingen u.h. A4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3259	Ilm /36: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Vereinsmühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3260	Ilm /44: Ersatz der Sohlstufe Mellingen 2 uh. ehem. Pumpstation	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3261	Ilm /37: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Burgmühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3262	Ilm /42 und 43: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3347	Mettbach /1: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3348	Ilm /36: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Carlsmühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3349	Ilm /34: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Pappenfabrik Tiefurt	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3350	Ilm /33: Ersatz des Absturzes Conertsche Mühle Kromsdorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3351	Magdel /7: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	abgeschlossen
3352	Magdel /8: Ersatz der Sohlstufe Göttern 6	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3353	Schwarza /1: Ersatz des Wehres Tannroda	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3354	Magdel /8: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3355	Ilm /39: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Klostermühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3356	Mettbach /3: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3357	Ilm /40: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Walkmühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3358	Magdel /7: Ersatz der Sohlstufe Göttern 5	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3359	Magdel /7: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Göttern 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3360	Ilm /39: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Sägemühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3361	Schwarza /10: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Rottdorf 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3362	Ilm /44: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Untermühle Mellingen	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3363	Tonndorfbach /1: Herstellen der Durchgängigkeit an der Sohlstufe München	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3364	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Rottdorf 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3365	Tonndorfbach /9 bis 12: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3366	Schwarza /9: Ersatz des Wehres Rottdorf 4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3367	Schwarza /9: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Rottdorf 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3368	Schwarza /9: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Rottdorf 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3369	Schwarza /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Papierfabrik Tannroda (Tannroda4)	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3370	Tonndorfbach /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr München	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3371	Deube /4: Rückbau des Wehres Geilsdorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3372	Tonndorfbach /5 bis 7: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3373	Tonndorfbach /6: Ersatz der Sohlstufe Tonndorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3374	Tonndorfbach /7: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nauendorf 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3375	Tonndorfbach /7: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nauendorf 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3376	Tonndorfbach /7:Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nauendorf 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3377	Lehnstedter Bach /4 bis 8: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3378	Sorger Bach /1: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
3379	Schwarza /7: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	abgeschlossen
3380	Schwarza /10: Ersatz der Sohlstufe Altdörnfeld	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3381	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Rottdorf 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3382	Schwarza /11: Ersatz der Sohlstufe Neudörnfeld	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3383	Schwarza /11: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3384	Schwarza /12: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3385	Schwarza /2: Ersatz der Schwelle Tannroda	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3386	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Blankenhain 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3387	Schwarza /4: Ersatz der Sohlstufe Thangelstedt 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3388	Deube /4 bis 8: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3389	Schwarza /9 und 10: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	abgeschlossen
3390	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Blankenhain 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3391	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Blankenhain 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3392	Deube /7: Rückbau des Wehres Großliebringen 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3393	Deube /6: Rückbau des Wehres Großliebringen 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3394	Ilm /55: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dämmstoffwerk	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3395	Schwarza /3 bis 6: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3396	Ilm /86: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dörnfeld	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3397	Magdel /7: Ersatz der Sohlstufe Göttern 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3398	Magdel /7: Ersatz der Sohlschwelle Göttern	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3399	Magdel /6: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Göttern 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3400	Magdel /5: Ersatz der Sohlstufe Magdala 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3401	Magdel /5: Ersatz der Sohlstufe Magdala 12	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3402	Magdel /5: Ersatz der Sohlstufe Magdala 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3403	Magdel /5: Ersatz der Sohlschwelle Magdala 4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3404	Magdel /5: Ersatz der Sohlschwelle Magdala 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3405	Magdel /4: Rückbau der Sohlstufe Ottstedt b. Magdala 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3406	Magdel /4: Ersatz der Sohlstufe Magdala 4	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3407	Magdel /3: Ersatz der Sohlstufe Ottstedt b. Magdala 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3408	Magdel /7: Ersatz der Sohlstufe Göttern 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3409	Ilm /84: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Grießheim	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3410	Magdel /4: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3411	Ilm /89: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3412	Magdel /12 bis 15: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3413	Ilm /90: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Gräfinau-Angstedt Sportplatz	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3414	Ilm /90: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Juchheim	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3415	Ilm /91: Rückbau der Sohlschwellen Annawerk I	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3416	Ilm /91: Rückbau der Sohlschwellen Annawerk II	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3417	Ilm /57: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Bad Berka	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3418	Schwarza /9: Ersatz der Sohlstufe Rottdorf 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3419	Ilm /91: Rückbau der Sohlschwellen unterhalb Annawerk	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3420	Krummbach /2: Initiieren einer Eigendynamischen Entwicklung	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	abgeschlossen
3421	Krummbach /3: Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	abgeschlossen
3422	Krummbach /5 bis 7: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3423	Ilm /81: Ersatz des Wehres Wohnraumleuchten Stadtilm	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3424	Ilm /59: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung
3425	Magdel /7: Ersatz der Sohlstufe Göttern 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3426	Ilm /79: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Lederfabrik Stadtilm	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3427	Ilm /75: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kleinhettstedt	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3428	Ilm /73: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Klunkermühle Dienstedt	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3429	Ilm /68: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Stedtener Mühle	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3430	Ilm /65: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Niedermühle Kranichfeld	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3431	Ilm /63: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Papierfabrik Tannroda	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3432	Ilm /61: Strukturverbessernde Maßnahme	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Handlungsbereich Abwasser

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2648	KA Kranichfeld, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2649	KA Bad Berka, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2650	KA Blankenhain, Optimierung Nitrifikation, P-Fällung	5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	1	abgeschlossen
2651	KA Blankenhain, Optimierung Nitrifikation, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2852	Gräfinau-Angstedt, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	im Bau
2882	KA Stadtilm , P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
4720	Thangelstedt, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4778	Großliebringen, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4993	KA Süßenborn, Bau einer P-Fällung , Zielwert 1 mg/l	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2	nicht begonnen
4995	KA Magdala, Bau einer P-Fällung , Zielwert 1 mg/l	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2	nicht begonnen
5043	KA Mellingen, Bau einer P-Fällung , Zielwert 1 mg/l	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	2	nicht begonnen
10210	Neubau der KA Großliebringen mit P-Fällung	1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	2	nicht begonnen
10215	Altdörfeld, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung	7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	2	nicht begonnen
10248	Neudörfeld, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung	7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	2	nicht begonnen
10249	Rettwitz, vollbiol. KKA mit Option P-Fällung	7 - Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	2	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Handlungsbereich Landwirtschaft

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2933	Agrarumweltmaßnahmen	30 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
2934	Agrarumweltmaßnahmen	29 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
2935	Agrarumweltmaßnahmen	28 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4082	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen
16	Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	88 - Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	2	nicht begonnen