

## Oberflächenwasserkörper Mittlere Saale (2)

### Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3485	Erstellen eines Konzeptes zur Erfüllung der Anforderungen der WRRL bzgl. Gewässermorphologie und Identifizierung der erforderlichen Maßnahmen	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	1	in Umsetzung
3433	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Döbritsch	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3434	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Obernitz	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3435	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Uhlstädt	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3436	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kahla	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3437	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Rasenmühlenwehr	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3438	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Porstendorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3439	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Camburg	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3440	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Jägersdorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3441	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Unterpreilipp	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3442	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dorndorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3443	Herstellen der Durchgängigkeit am Burgauer Wehr	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3444	Ersatz des Wehres Saalfelder Teilewehr durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3445	Ersatz des Wehres Eichfeld 3 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3446	Ersatz des Absturz Eichfeld 8 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3447	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Paradieswehr	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3448	Strukturverbessernde Maßnahmen am Haselbach an Abschnitt 10	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	in Planung
3449	Strukturverbessernde Maßnahmen am Dehnabach an Abschnitt 1	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3450	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Ammerbach von Abschnitt 6 bis 7	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3451	Strukturverbessernde Maßnahmen am Ammerbach an Abschnitt 8	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3452	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Leutra 1 an Abschnitt 3	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3453	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Leutra 1 von Abschnitt 4 bis 5	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3454	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Münchenrodaer Grund an Abschnitt 1	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3455	Rückbau des Wehres Fischersdorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3456	Strukturverbessernde Maßnahmen am Haselbach an Abschnitt 2	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3457	Rückbau des Wehres Göritzmühlenwehr	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3458	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Haselbach von Abschnitt 7 bis 9	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3459	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Haselbach von Abschnitt 3 bis 4	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3460	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Haselbach an Abschnitt 1	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	in Planung
3461	Strukturverbessernde Maßnahmen am Ammerbach von Abschnitt 1 bis 4	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3462	Ersatz des Absturz Volkstedter Rampe durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung
3463	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Reschwitz	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3464	Ersatz des Absturz Eichfeld 7 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3465	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Münchenrodaer Grund an Abschnitt 4	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3466	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Schaalbach von Abschnitt 4 bis 6	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3467	Ersatz des Absturz Cospeda 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3468	Ersatz des Absturz Eichfeld 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3469	Rückbau des Absturz Remderoda 2	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3470	Ersatz des Wehres Eichfeld 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3471	Ersatz des Wehres Eichfeld 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3472	Ersatz des Absturz Eichfeld 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3473	Ersatz des Wehres Mittelmühlenwehr, Zeißwehr durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	in Planung

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3474	Ersatz des Absturz Eichfeld 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3475	Ersatz des Absturz Eichenberg 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3476	Rückbau des Absturz Remderoda 3	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3477	Strukturverbessernde Maßnahmen am Schaalbach an Abschnitt 3	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	nicht begonnen
3478	Ersatz des Absturz Oberhasel durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3479	Ersatz des Absturz Eichenberg 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3480	Ersatz des Absturz Eichfeld 6 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3481	Ersatz des Absturz Oßmaritz durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3482	Ersatz des Absturz Nennsdorf durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3483	Ersatz des Absturz Eichfeld 9 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3484	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Dehnabach von Abschnitt 3 bis 7	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3486	Ersatz des Absturz Eichfeld 4 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3487	Ersatz des Absturz Eichfeld 5 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3488	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Schaalbach an Abschnitt 2	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen

### Handlungsbereich Abwasser

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2666	KA Camburg, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2679	KA Jena-Maua, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2847	Orlamünde, Ortskanäle, RÜB	10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser	1	abgeschlossen
2848	Orlamünde, Ortskanäle, RÜB	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

ID – Identifikationsnummer der Maßnahme  
BWZ – Bewirtschaftungszeitraum  
Umsetzungsstand bezieht sich auf die prognostizierten Daten für Ende 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2856	Wöllnitz, Ortskanäle, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2885	IKA Schwarza, Optimierung P-Dosierung, Anschaffung und Betrieb eines Analysers	14 - Optimierung der Betriebsweise industrieller/ gewerblicher Kläranlagen	1	abgeschlossen

**Handlungsbereich Fischerei**

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4093	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen
17	Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	88 - Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung	2	nicht begonnen
18	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	2	nicht begonnen

**Handlungsbereich Sonstige Quellen stofflicher Belastung**

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
10195	Erarbeitung von fachlichen Grundlagen und Handlungsempfehlungen zur Reduzierung der PAK-Einträge sowie Festlegung der Bewirtschaftungsziele	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2	nicht begonnen
10203	Vertiefende Untersuchungen der PAK-Belastungen (Ermittlungsmonitoring)	508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015