

## Oberflächenwasserkörper Erlbach

### Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3752	Erstellen eines Konzeptes bis Dezember 2012 zur Erfüllung der Anforderungen der WRRL bzgl. Durchgängigkeit und Identifizierung der erforderlichen Maßnahmen	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	1	abgeschlossen
3733	Ersatz des Absturz Frankenthal durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3734	Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Töppeln 1 durch Bau eines Niedrigwasser-Durchlass	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3735	Ersatz des Absturz Töppeln 2 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3736	Ersatz des Absturz Töppeln 3 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3737	Ersatz des Absturz Töppeln 4 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3738	Ersatz des Wehres Töppeln durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
 Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3739	Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Großsaara durch Bau eines Niedrigwasser-Durchlass	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3740	Ersatz des Absturz Kleinsaara 2 durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3741	Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Kleinsaara 1 durch Bau eines Niedrigwasser-Durchlass	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3742	Ersatz des Absturz Kanada durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3743	Ersatz des Absturz Münchenbernsdorf durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3744	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Saarbach von Abschnitt 10 bis 11	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3745	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Erlbach an Abschnitt 8	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3746	Strukturverbessernde Maßnahmen am Erlbach von Abschnitt 9 bis 11	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
3747	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Saarbach an Abschnitt 2	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3748	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Saarbach von Abschnitt 6 bis 9	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3749	Ersatz des Wehres Pörsdorf durch Sohlgleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3750	Strukturverbessernde Maßnahmen am Erlbach an Abschnitt 7	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
3751	Rückbau des Wehres Scheubengrobsdorf	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

**Handlungsbereich Abwasser**

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2623	Kraftsdorf, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2624	Harpersdorf, Ortskanäle, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2625	Niederndorf, Ortskanäle, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2626	Töppeln, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2628	Ernsee, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
2668	KA Münchenbernsdorf, P-Fällung	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2904	St. Gangloff, P-Fällung, Optimierung Nitrifikation, Ortskanäle	5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2905	St. Gangloff, P-Fällung, Optimierung Nitrifikation, Ortskanäle	3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge	1	abgeschlossen
2906	St. Gangloff, P-Fällung, Optimierung Nitrifikation, Ortskanäle	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	im Bau
4653	St. Gangloff, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4864	Frankenthal, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4868	Scheubengrobsdorf, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4957	Reichenbach, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
4978	Umschluss der KA Reichenbach WG "Im Stichel" an die KA Hermsdorf	6 - Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	2	nicht begonnen

### Handlungsbereich Landwirtschaft

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2966	Agrarumweltmaßnahmen	29 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
2967	Agrarumweltmaßnahmen	30 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft	1	abgeschlossen
2968	Agrarumweltmaßnahmen	28 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen	1	abgeschlossen

### Handlungsbereich Fischerei

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4077	Anpassung der Hegepläne prüfen	89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

ID – Identifikationsnummer der Maßnahme  
BWZ – Bewirtschaftungszeitraum  
Umsetzungsstand bezieht sich auf die prognostizierten Daten für Ende 2015