

Oberflächenwasserkörper Gön nabach

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3490	Ersatz des Wehres Neuengönna 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3491	Strukturverbessernde Maßnahmen am Goenner Bach an Abschnitt 2	71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	1	im Bau
3492	Strukturverbessernde Maßnahmen am Gönner Bach an Abschnitt 7	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
3493	Ersatz des Absturz Nerkewitz 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3494	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Goenner Bach von Abschnitt 5 bis 6	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3495	Ersatz des Wehres Neuengönna 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
3496	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Gönner Bach von Abschnitt 9 bis 10	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen
3497	Ersatz des Absturz Nerkewitz 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen
Flussgebietseinheit Elbe

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
3498	Ersatz des Absturz Nerkewitz 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3499	Ersatz des Wehres Nerkewitz 3 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3500	Ersatz des Wehres Nerkewitz 2 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3501	Ersatz des Wehres Nerkewitz 1 durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen
3502	Ersatz des Absturz Altengönna durch Sohlengleite	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	abgeschlossen

Handlungsbereich Abwasser

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
2855	Neuengönna, Ortskanäle, VS	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	1	abgeschlossen
4721	Nerkewitz, Neuanschlüsse	8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	2	nicht begonnen
5059	Neubau der KA Nerkewitz mit P-Fällung, Zielwert 1,0 mg/l	1 - Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	2	nicht begonnen