

## Oberflächenwasserkörper Rinne

### Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

| ID   | Maßnahmenname  | Maßnahmentyp  | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3285 | Ersatz der Schwelle Solsdorf 3 durch Sohlgleite                                    | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3286 | Rückbau des Absturz Oberköditz 5   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |
| 3287 | Ersatz der Schwelle Unterköditz 1 durch Sohlgleite                                 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |
| 3288 | Ersatz des Absturz Hengelbach 1 durch Sohlgleite                                   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3289 | Ersatz des Absturz Königsee 3 durch Sohlgleite                                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3290 | Ersatz des Wehres Solsdorf 1 durch Sohlgleite                                      | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3291 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Rinne von Abschnitt 14 bis 15 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung  | 1   | im Bau          |
| 3292 | Ersatz des Absturz Solsdorf 1 durch Sohlgleite                                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
 Flussgebietseinheit Elbe

| ID   | Maßnahmenname   | Maßnahmentyp  | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|---|---|-----|-----------------|
| 3293 | Ersatz des Wehres Solsdorf 2 durch Sohlgleite                                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3294 | Herstellen der Durchgängigkeit am Auslauf des Grünbeckens Watzdorf                | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3874 | Herstellen der Durchgängigkeit an Schwelle Alfred-Sobig-Siedlung 3                | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3875 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 1 bis 2                 | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil  | 1   | nicht begonnen  |
| 3876 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne an Abschnitt 4                        | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil  | 1   | in Planung      |
| 3877 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 8 bis 10                | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil  | 1   | nicht begonnen  |
| 3878 | Strukturverbessernde Maßnahmen an der Rinne von Abschnitt 16 bis 18               | 71 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil  | 1   | nicht begonnen  |
| 3879 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Rottenbach von Abschnitt 1 bis 3 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung  | 1   | im Bau          |
| 3880 | Ersatz der Schwelle Solsdorf 1 durch Sohlgleite                                   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | abgeschlossen   |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

| ID   | Maßnahmenname  | Maßnahmentyp  | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3881 | Ersatz des Absturz Oberköditz 4 durch Sohlgleite                                 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |
| 3882 | Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Rinne von Abschnitt 5 bis 7 | 70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung  | 1   | nicht begonnen  |
| 3883 | Ersatz des Absturz Watzdorf durch Sohlgleite                                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3884 | Ersatz des Absturz Oberköditz 6 durch Sohlgleite                                 | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | abgeschlossen   |
| 3885 | Ersatz des Absturz Paulinzella Rottenbach durch Sohlgleite                       | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3886 | Rückbau des Absturz Oberköditz 3   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |
| 3887 | Rückbau des Absturz Leutnitz 1   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3888 | Rückbau des Absturz Leutnitz 2   | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
 Flussgebietseinheit Elbe

| ID   | Maßnahmenname                                      | Maßnahmentyp  | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3889 | Rückbau des Absturz Leutnitz 3                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3890 | Rückbau des Absturz Leutnitz 4                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3891 | Rückbau des Absturz Leutnitz 5                     | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3892 | Ersatz des Absturz Quittelsdorf 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | abgeschlossen   |
| 3893 | Ersatz des Wehres Quittelsdorf durch Sohlgleite    | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3894 | Ersatz des Absturz Unterköditz 1 durch Sohlgleite  | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |
| 3895 | Ersatz des Absturz Unterköditz 2 durch Sohlgleite  | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | abgeschlossen   |
| 3896 | Ersatz des Absturz Unterköditz 3 durch Sohlgleite  | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | im Bau          |

Stand: Dezember 2015

Maßnahmen des Gewässerschutzes in Thüringen  
Flussgebietseinheit Elbe

| ID   | Maßnahmenname  | Maßnahmentyp  | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--|---|-----|-----------------|
| 3897 | Ersatz des Wehres Paulinzella 3 durch Sohlgleite           | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3898 | Ersatz des Wehres Oberköditz 3 durch Sohlgleite            | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | abgeschlossen   |
| 3899 | Ersatz des Wehres Milbitz b. Rottenbach 3 durch Sohlgleite | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | nicht begonnen  |
| 3900 | Rückbau des Wehres Oberköditz 1                            | 69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 1   | in Planung      |

### Handlungsbereich Abwasser

| ID   | Maßnahmenname                        | Maßnahmentyp   | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--------------------------------------|--|-----|-----------------|
| 2677 | KA Köditz, P-Fällung                 | 3 - Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge       | 1   | abgeschlossen   |
| 4808 | Milbitz b. Rottenbach, Neuanschlüsse | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 2   | nicht begonnen  |
| 4936 | Watzdorf, Neuanschlüsse              | 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen | 2   | nicht begonnen  |

### Handlungsbereich Fischerei

| ID   | Maßnahmenname                  | Maßnahmentyp   | BWZ | Umsetzungsstand |
|------|--------------------------------|--|-----|-----------------|
| 4122 | Anpassung der Hegepläne prüfen | 89 - Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließgewässern | 1   | abgeschlossen   |

Stand: Dezember 2015