

Liste der Fließgewässer-OWK mit Zustandsbewertung und Zielerreichung in der Zuständigkeit Thüringens

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels								chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)	Zielerreichung und Gründe für Fristverlängerungen bzw. weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach den Thüringer Handlungsbereichen						
			Makrozoobenthos			Makrophyten & Phytobentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ	Gewässerstruktur		Durchgängigkeit	Phosphor Abwasser	Phosphor Landwirtschaft	Nitrat Landwirtschaft	Bergbau	sonstige Quellen stofflicher Belastung	
			Makrozoobenthos Saprobie	Makrozoobenthos Allgemeine Degradation	Makrozoobenthos gesamt													
Apfelstädt-Ohra	DERW_DETH_56426_21-36	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Aubach	DERW_DETH_56632	HMWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Auma	DERW_DETH_56648_0-30	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Bere	DERW_DETH_564824_0-18	NWB	gut	sehr gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Bode	DERW_DETH_56464_0-20	HMWB	gut	schlecht**	schlecht**	schlecht**	nicht bewertet	mäßig*	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	Kosten Technik	natürl. G.	
Brahme	DERW_DETH_566516_0_11	NWB	gut	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Elte	DERW_DETH_4158	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Erlbach	DERW_DETH_56652_0-15	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Forellenbach	DERW_DETH_56354	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Frieda-Rosoppe	DERW_DETH_4178_0-18	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Friesau	DERW_DETH_5617314	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Fuchsbach	DERW_DETH_56638	NWB	gut	unbefriedigend**	unbefriedigend**	mäßig*	nicht bewertet	mäßig	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	Kosten Technik	natürl. G.	
Gönnabach	DERW_DETH_56374	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Gerstenbach	DERW_DETH_56666_0-25	HMWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Gessenbach	DERW_DETH_566514	NWB	gut	unbefriedigend**	unbefriedigend**	mäßig*	nicht bewertet	unbefriedigend	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	Kosten Technik	natürl. G.	
Gleise	DERW_DETH_56376_0_16	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Gramme	DERW_DETH_56434_0-33	HMWB	gut	mäßig	mäßig	unbefriedigend	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Grumbach	DERW_DETH_413754	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut (WSBZ)	ZE	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	
Hasel (3)	DERW_DETH_412-3	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	Kosten	Kosten Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Helderbach	DERW_DETH_564922	HMWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Herpf	DERW_DETH_4134	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Katzbach	DERW_DETH_41354	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Krebsbach	DERW_DETH_56634	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Kreck-Helling	DERW_DETH_241662_0-24	HMWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Leinakanal	DERW_DETH_41682	AWB	gut	gut	gut	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Leine	DERW_DETH_488_222-237	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Lemnitz	DERW_DETH_56172	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Leuba	DERW_DETH_56646_3_13	HMWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Leutra (Maua)	DERW_DETH_563596	NWB	sehr gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Lossa	DERW_DETH_56436_0-39	HMWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Mahlgera	DERW_DETH_56428_0-12	HMWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Milz	DERW_DETH_24412_14-34	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Helbe	DERW_DETH_5644_2	NWB	gut	schlecht	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Ilm	DERW_DETH_5638-2	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Pleiße (2)	DERW_DETH_5666-3	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht

sehr guter Zustand
guter Zustand
mäßig Zustand
unbefriedigender Zustand
schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht

gutes Potenzial
mäßiges Potenzial
unbefriedigendes Potenzial
schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten
bzw.
* WSBZ eingehalten
** WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet
Qualitätskomponente nicht bewertet

Chemischer Zustand

gut
gut (WSBZ)
nicht gut
nicht gut (WSBZ)

guter chemischer Zustand
WSBZ eingehalten
nicht guter chemischer Zustand
WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

ZE
natürl. G.
Kosten
Technik
Kosten natürl. G. Technik
Kosten Technik

Ziel erreicht
Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Fristverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Fristverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Fristverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (s.o.)
Weniger strenges Bewirtschaftungsziel aufgrund unverhältnismäßig hohen Kosten und fehlender technischer Durchführbarkeit

Liste der Fließgewässer-OWK mit Zustandsbewertung und Zielerreichung in der Zuständigkeit Thüringens

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels								chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)	Zielerreichung und Gründe für Fristverlängerungen bzw. weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach den Thüringer Handlungsbereichen						
			Makrozoobenthos			Makrophyten & Phytobentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ	Gewässerstruktur		Durchgängigkeit	Phosphor Abwasser	Phosphor Landwirtschaft	Nitrat Landwirtschaft	Bergbau	sonstige Quellen stofflicher Belastung	
			Makrozoobenthos Saprobie	Makrozoobenthos Allgemeine Degradation	Makrozoobenthos gesamt													
Mittlere Saale (2)	DERW_DETH_56_170-262_2	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Schnauder	DERW_DETH_56658_12-29	NWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Schwarza (2)	DERW_DETH_5632_17-44_2	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Unstrut (2)	DERW_DETH_564_2	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Weiße Elster	DERW_DETH_566_105-120	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	Kosten Technik	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Werra bis	DERW_DETH_41_170-222_2	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha	DERW_DETH_41_155-170	NWB	gut	mäßig*	mäßig*	mäßig*	nicht bewertet	mäßig	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	Kosten Technik	natürl. G.	
Nordmar	DERW_DETH_564174	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Eller	DERW_DETH_48822_8-15	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Felda	DERW_DETH_4138_20-35	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Gera (2)	DERW_DETH_5642_3-2	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	ZE	Kosten Technik	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Hösels mit Leina	DERW_DETH_416_1	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Hahle	DERW_DETH_48824_16-26	HMWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Helbe (2)	DERW_DETH_5644_36-61	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	gut	natürl. G.	ZE	Technik	Technik	natürl. G.	ZE	natürl. G.	
Obere Helme (3)	DERW_DETH_5648_3	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Ilm (3)	DERW_DETH_5638-1	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	Kosten	Kosten	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Itz	DERW_DETH_2416_53-66	NWB	sehr gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Leine	DERW_DETH_488_237-257	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	mäßig	schlecht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	natürl. G.	
Obere Loquitz	DERW_DETH_562_15-30	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	WSBZ erreicht	gut (WSBZ)	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	Kosten Technik	
Obere Nesse (2)	DERW_DETH_4168_1	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Orla	DERW_DETH_5634_11-34	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	natürl. G.	
Obere Schleuse	DERW_DETH_4116_13-23	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	natürl. G.	natürl. G.	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Schwarza	DERW_DETH_5632_44_53	NWB	sehr gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Steinach	DERW_DETH_24146_17-50	HMWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Unstrut	DERW_DETH_564_146-174	HMWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Weida	DERW_DETH_5664_31-38	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Werra ab	DERW_DETH_41_222-261	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Werra bis	DERW_DETH_41_261-280	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	gut	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Obere Wipper	DERW_DETH_5646_59-88	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	Kosten Technik	natürl. G.	
Obere Zorge	DERW_DETH_564822_16-36	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Oechse	DERW_DETH_41394_0-14	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	
Ohne	DERW_DETH_56462_0-15	NWB	gut	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	
Otterbach	DERW_DETH_56196	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.	

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

- WSBZ eingehalten
- WSBZ nicht eingehalten
- bzw.
- * WSBZ eingehalten
- ** WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

- nicht bewertet
- Qualitätskomponente nicht bewertet

Chemischer Zustand

- gut
- gut (WSBZ)
- nicht gut
- nicht gut (WSBZ)

Bewirtschaftungsziele

- ZE
- natürl. G
- Kosten
- Technik
- Kosten natürl. G.
- Kosten Technik

Liste der Fließgewässer-OWK mit Zustandsbewertung und Zielerreichung in der Zuständigkeit Thüringens

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels							chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)	Zielerreichung und Gründe für Fristverlängerungen bzw. weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach den Thüringer Handlungsbereichen						
			Makrozoobenthos			Makrophyten & Phytoentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ		Gewässerstruktur	Durchgängigkeit	Phosphor Abwasser	Phosphor Landwirtschaft	Nitrat Landwirtschaft	Bergbau	sonstige Quellen stofflicher Belastung
			Makrozoobenthos Saprobie	Makrozoobenthos Allgemeine Degradation	Makrozoobenthos gesamt												
Pöltzschbach	DERW_DETH_56636	NWB	mäßig*	schlecht**	schlecht**	schlecht**	nicht bewertet	unbefriedigend*	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	natürl. G.
Parthe-Bibra-Jüchsen	DERW_DETH_4132	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Plottenbach-Dreba	DERW_DETH_56156-0-13	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Technik	Technik	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Pröse	DERW_DETH_564334_0-17	NWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Rauda	DERW_DETH_56654_0-18	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Reinstädter Bach	DERW_DETH_56352	HMWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Remdaer Rinne	DERW_DETH_56332	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Rinne	DERW_DETH_56328_0-20	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Roda	DERW_DETH_5636_0-30	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Rosa	DERW_DETH_41372	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Roth	DERW_DETH_564266_0-12	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Sülze	DERW_DETH_41332	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Salza	DERW_DETH_564178	HMWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Schambach	DERW_DETH_56432_0-17	HMWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Schmalkalde	DERW_DETH_4136_0-23	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Schwarza-Lichtenau (3)	DERW_DETH_4128	HMWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Schwarzbach	DERW_DETH_41356	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Schweina	DERW_DETH_413756	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	mäßig	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Seebach	DERW_DETH_56416-0-12	HMWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Solgraben-Kyffhäuser	DERW_DETH_56472-0-27	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Sormitz	DERW_DETH_5622_0-28	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	gut	WSBZ erreicht	gut (WSBZ)	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	Kosten Technik
Spannerbach	DERW_DETH_566654	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Sprotte	DERW_DETH_56664_0-23	HMWB	gut	schlecht	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Suhl	DERW_DETH_4154	NWB	gut	schlecht	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	mäßig	schlecht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Suthbach	DERW_DETH_5641714	HMWB	mäßig	unbefriedigend	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Tonna	DERW_DETH_56418	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Truse	DERW_DETH_41374	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Unstrut-Flutkanal (2)	DERW_DETH_56492	AWB	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig*	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	WSBZ nicht erreicht	gut	ZE	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	Kosten Technik	natürl. G.
Untere Apfelstädt	DERW_DETH_56426_0-21	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	ZE	Technik	Technik	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Felda	DERW_DETH_4138_0-20	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	ZE	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Gera (2)	DERW_DETH_5642_4	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	nicht gut	natürl. G.	Kosten Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Hörsel	DERW_DETH_416_0-15	HMWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Helbe-	DERW_DETH_5644_3	AWB	gut	mäßig	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Ilm	DERW_DETH_5638-3	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Technik	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Loquitz	DERW_DETH_562_0-15	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	WSBZ erreicht	gut (WSBZ)	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	Kosten Technik

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

sehr gut
gut
mäßig
unbefriedigend
schlecht

sehr guter Zustand
guter Zustand
mäßig Zustand
unbefriedigender Zustand
schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

gut
mäßig
unbefriedigend
schlecht

gutes Potenzial
mäßiges Potenzial
unbefriedigendes Potenzial
schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten

bzw.

*
**

WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet

Qualitätskomponente nicht bewertet

Chemischer Zustand

gut
gut (WSBZ)
nicht gut
nicht gut (WSBZ)

guter chemischer Zustand
WSBZ eingehalten
nicht guter chemischer Zustand
WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

ZE
natürl. G.
Kosten
Technik
Kosten natürl. G. Technik
Kosten Technik

Ziel erreicht
Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Fristverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Fristverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Fristverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (s.o.)
Weniger strenges Bewirtschaftungsziel aufgrund unverhältnismäßig hohen Kosten und fehlender technischer Durchführbarkeit

Liste der Fließgewässer-OWK mit Zustandsbewertung und Zielerreichung in der Zuständigkeit Thüringens

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels							chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)	Zielerreichung und Gründe für Fristverlängerungen bzw. weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach den Thüringer Handlungsbereichen						
			Makrozoobenthos			Makrophyten & Phytoentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ		Gewässerstruktur	Durchgängigkeit	Phosphor Abwasser	Phosphor Landwirtschaft	Nitrat Landwirtschaft	Bergbau	sonstige Quellen stofflicher Belastung
			Makrozoobenthos Saprobie	Makrozoobenthos Allgemeine Degradation	Makrozoobenthos gesamt												
Untere Nesse	DERW_DETH_4168_0-17	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Orla	DERW_DETH_5634_0-11	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Schleuse-Nahe	DERW_DETH_4116_0-13	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Schwarza	DERW_DETH_5632_0-17	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Ulster	DERW_DETH_414_0-49	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	ZE	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Unstrut (2)	DERW_DETH_564_42-104_2	HMWB	gut	mäßig*	mäßig*	mäßig*	nicht bewertet	mäßig	WSBZ nicht erreicht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	Kosten Technik	natürl. G.
Untere Weida-Triebes	DERW_DETH_5664_0-17	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Untere Werra bis Heldrabach	DERW_DETH_41_68-129	NWB	mäßig	schlecht**	schlecht**	unbefriedigend*	nicht bewertet	unbefriedigend**	WSBZ nicht erreicht	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	Kosten Technik	natürl. G.
Untere Wipper (2)	DERW_DETH_5646_2	HMWB	gut	schlecht**	schlecht**	schlecht**	nicht bewertet	unbefriedigend**	WSBZ nicht erreicht	nicht gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	Kosten Technik	natürl. G.
Untere Zorge	DERW_DETH_56482_0-16	HMWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Kosten Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Walse	DERW_DETH_4194_0_10	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	natürl. G.	Technik	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Weißer Elster Göltzsch	DERW_DETH_566_120-153	NWB	gut	gut	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Weidbach	DERW_DETH_564268_0-12	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Welsbach	DERW_DETH_56417622	NWB	mäßig	schlecht	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	schlecht	gut	natürl. G.	ZE	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Wettera (2)	DERW_DETH_56174	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Wiedabach	DERW_DETH_56336	HMWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Wilde Gera	DERW_DETH_56422_0-22	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Wipfra	DERW_DETH_56424_0-28	NWB	gut	mäßig	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut	ZE	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Wipse	DERW_DETH_566512	NWB	gut	unbefriedigend**	unbefriedigend**	mäßig*	nicht bewertet	fischleer	WSBZ nicht erreicht	nicht gut (WSBZ)	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	Kosten Technik	natürl. G.
Wisenta	DERW_DETH_5618_0-42	NWB	gut	unbefriedigend	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Wohlrose	DERW_DETH_56382	NWB	gut	gut	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Zahme Gera	DERW_DETH_5642_47-64	NWB	gut	mäßig	mäßig	gut	nicht bewertet	gut	mäßig	gut	ZE	ZE	Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

sehr gut	
gut	sehr guter Zustand
mäßig	guter Zustand
unbefriedigend	mäßiger Zustand
schlecht	unbefriedigender Zustand
	schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

gut	gutes Potenzial
mäßig	mäßiges Potenzial
unbefriedigend	unbefriedigendes Potenzial
schlecht	schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten	WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten
bzw.	
*	WSBZ eingehalten
**	WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet	Qualitätskomponente nicht bewertet
----------------	------------------------------------

Chemischer Zustand

gut	guter chemischer Zustand
gut (WSBZ)	WSBZ eingehalten
nicht gut	nicht guter chemischer Zustand
nicht gut (WSBZ)	WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

ZE	Ziel erreicht
natürl. G.	Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Kosten	Fristverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Technik	Fristverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Kosten natürl. G. Technik	Fristverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (s.o.)
Kosten Technik	Weniger strenges Bewirtschaftungsziel aufgrund unverhältnismäßig hohen Kosten und fehlender technischer Durchführbarkeit

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Bewertung des ökologischen Zustands/Potenzials/WSBZ							chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)	Bewirtschaftungsziele nach den Thüringer Handlungsbereichen						
			Makrozoobenthos			Makrophyten & Phyto bentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ		Gewässerstruktur	Durchgängigkeit	Phosphor Abwasser	Phosphor Landwirtschaft	Nitrat Landwirtschaft	Bergbau	sonstige Quellen stofflicher Belastung
			Makrozoobenthos Saprobie	Makrozoobenthos Allgemeine Degradation	Makrozoobenthos gesamt												
Talsperre Bleiloch (2)	DELW_DETH_12-2	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	TS	TS	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Dachwig	DELW_DETH_03	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Heyda	DELW_DETH_06	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	TS	TS	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Hohenleuben	DELW_DETH_07	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	gut	TS	TS	natürl. G.	natürl. G.	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Hohenwarte	DELW_DETH_10-2	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	Kosten	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Leibis	DELW_DETH_15	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	nicht bewertet	gut	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Ohra	DELW_DETH_05	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	nicht bewertet	gut	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Ratscher	DELW_DETH_13	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	natürl. G.	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Schönbrunn	DELW_DETH_11	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	nicht bewertet	gut	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Schmalwasser	DELW_DETH_04	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	nicht bewertet	gut	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Seebach	DELW_DETH_02	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	Kosten	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Weida	DELW_DETH_08	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	ZE	ZE	ZE	ZE	natürl. G.
Talsperre Zeulenroda	DELW_DETH_09	HMWB	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut	TS	TS	Kosten Technik	ZE	ZE	ZE	natürl. G.

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

sehr gut	sehr guter Zustand
gut	guter Zustand
mäßig	mäßiger Zustand
unbefriedigend	unbefriedigender Zustand
schlecht	schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

gut	gutes Potenzial
mäßig	mäßiges Potenzial
unbefriedigend	unbefriedigendes Potenzial
schlecht	schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten	WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet	Qualitätskomponente nicht bewertet
----------------	------------------------------------

Chemischer Zustand

gut	guter chemischer Zustand
gut (WSBZ)	WSBZ eingehalten
nicht gut	nicht guter chemischer Zustand
nicht gut (WSBZ)	WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

ZE	Ziel erreicht
natürl. G	Früsterverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Kosten	Früsterverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Technik	Früsterverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Kosten Technik	Früsterverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (s.o.)
TS	Talsperren ohne Bewertung von Durchgängigkeit und Gewässerstruktur

Liste der Fließgewässer-OWK mit Zustandsbewertung in der Zuständigkeit anderer Bundesländer

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Zuständiges Bundesland	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels					chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)
				Makrozoobenthos Makrophyten & Phyto­bentos & Diatomeen Phytoplankton Fische Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ					
Aga	DERW_DEST_SAL150W07-00	NWB	Sachsen-Anhalt	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Alster	DERW_DEBY_2_F108	NWB	Bayern	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Alte Hainsbach	DERW_DEHE_41936-1	NWB	Hessen	sehr gut	sehr gut	nicht bewertet	nicht bewertet	sehr gut	gut
Bach bei Archfeld	DERW_DEHE_41712-1	NWB	Hessen	unbefriedigend	sehr gut	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Bahra, Mahlbach	DERW_DEBY_2_F189	NWB	Bayern	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Baunach	DERW_DEBY_2_F110	NWB	Bayern	mäßig	unbefriedigend	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut
Brehme	DERW_DEBY_2_F113	NWB	Niedersachsen	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut
Föriz	DERW_DEBY_2_F113	NWB	Bayern	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Friesenbach	DERW_DESN_566294	HMWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Garte (mit Thüringen)	DERW_DENI_18050	NWB	Niedersachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Gatterbach	DERW_DEHE_41774-1	NWB	Hessen	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Göltzsch (3)	DERW_DESN_5662-3	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht gut
Haune / Hönfeld	DERW_DEHE_426-2	NWB	Hessen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut
Heldrabach	DERW_DEHE_4174-1	NWB	Hessen	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	gut
Helme	DERW_DEST_SAL110W01-00	HMWB	Sachsen-Anhalt	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	nicht gut
Helme-Flutgraben	DERW_DEST_SAL110W01-05	AWB	Sachsen-Anhalt	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Katzohlbach / Selke	DERW_DEST_SAL200W05-00	NWB	Sachsen-Anhalt	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Kellaerbach	DERW_DEHE_41792-1	NWB	Hessen	gut	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	gut
Kemnitzbach	DERW_DESN_566152	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	sehr gut	mäßig	gut
Kleine Helme	DERW_DEST_SAL100W01-01	HMWB	Sachsen-Anhalt	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Koberbach	DERW_DESN_56662	NWB	Sachsen	schlecht	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	schlecht	gut
Leimbach	DERW_DESN_566168	NWB	Sachsen	mäßig	gut	nicht bewertet	sehr gut	mäßig	nicht gut
Leubabach	DERW_DESN_566682	HMWB	Sachsen	schlecht	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	nicht gut
Lohbach (Ruppertsbach)	DERW_DESN_566614	NWB	Sachsen	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Mausbach	DERW_DESN_5666842	NWB	Sachsen	schlecht	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	schlecht	gut
Meerchen	DERW_DESN_566636	NWB	Sachsen	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	schlecht	nicht gut
Mühlbach	DERW_DESN_566628	NWB	Sachsen	unbefriedigend	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Mulde (6)	DERW_DESN_54-6	NWB	Sachsen	mäßig	unbefriedigend	mäßig	mäßig	unbefriedigend	nicht gut
Muse	DERW_DENI_19034	NWB	Niedersachsen	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Nathe	DERW_DENI_19036	NWB	Niedersachsen	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	mäßig	schlecht	gut
Obere Fränkische Saale	DERW_DEBY_2_F183	NWB	Bayern	gut	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Obere Schnauder	DERW_DEST_SAL150W09-00	NWB	Sachsen-Anhalt	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Obere Ulster	DERW_DEHE_414-2	NWB	Hessen	gut	nicht bewertet	nicht bewertet	gut	gut	gut
Pfiffeler Bach	DERW_DEST_SAL100W02-00	HMWB	Sachsen-Anhalt	schlecht	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Pleiß (2)	DERW_DESN_5666-2	HMWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	nicht gut
Pleiß (4a)	DERW_DESN_5666-4A	HMWB	Sachsen	gut	mäßig	gut	gut	mäßig	gut
Rambach	DERW_DEHE_4176-1	NWB	Hessen	gut	mäßig	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	gut
Rappbode	DERW_DEST_SAL170W12-00	NWB	Sachsen-Anhalt	mäßig	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Rodach (2414, Haßlach, Kronach)	DERW_DEBY_2_F116	NWB	Bayern	gut	gut	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Rodach (24166 Oberlauf)	DERW_DEBY_2_F106	NWB	Bayern	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Rodach (24166 Ummerstadt)	DERW_DEBY_2_F105	NWB	Bayern	gut	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Röden und Itz in Bayern	DERW_DEBY_2_F104	NWB	Bayern	gut	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut
Rohne	DERW_DEST_SAL110W02-00	HMWB	Sachsen-Anhalt	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Rosenbach	DERW_DESN_56616	NWB	Sachsen	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut
Rumpelbach	DERW_DESN_5661968	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	sehr gut	mäßig	gut
Saale	DERW_DEBY_5_F024	NWB	Bayern	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut
Saale von Ilm bis Unstrut	DERW_DEST_SAL050W02-00	NWB	Sachsen-Anhalt	gut	mäßig	gut	mäßig	mäßig	nicht gut
Saale-Nebenfluss	DERW_DEBY_5_F029	NWB	Bayern	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Schnauder (1)	DERW_DESN_56658-1	HMWB	Sachsen	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	schlecht	schlecht	nicht gut
Schwarzer Graben	DERW_DEHE_41532-1	NWB	Hessen	schlecht	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	schlecht	gut
Schwennigke	DERW_DEST_SAL150W09-02	HMWB	Sachsen-Anhalt	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	gut	schlecht	gut
Selbitz	DERW_DEBY_5_F032	NWB	Bayern	mäßig	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut
Soolbach	DERW_DENI_19031	NWB	Niedersachsen	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut
Streu, Leubach	DERW_DEBY_2_F188	NWB	Bayern	unbefriedigend	gut	nicht bewertet	mäßig	unbefriedigend	gut
Sulz	DERW_DEBY_2_F187	NWB	Bayern	mäßig	mäßig	nicht bewertet	gut	mäßig	gut
Syrabach	DERW_DESN_566174	HMWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Taft	DERW_DEHE_4148-1	NWB	Hessen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Tettau u.a.	DERW_DEBY_2_F114	NWB	Bayern	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Thüringer Moschwitz	DERW_DEBY_5_F034	NWB	Bayern	gut	gut	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Thyra	DERW_DEST_SAL110W05-00	NWB	Sachsen-Anhalt	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Tremnitzbach	DERW_DESN_566198	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Triebitzbach	DERW_DESN_566196	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Weid	DERW_DEHE_4144-1	NWB	Hessen	gut	gut	nicht bewertet	gut	gut	gut
Weißer und Suhl	DERW_DEHE_4156-1	NWB	Hessen	unbefriedigend	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	nicht gut
Weißer Elster (5)	DERW_DESN_566-5	NWB	Sachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	unbefriedigend	unbefriedigend	gut
Weißer Elster von Forellenbach bis Schnauder	DERW_DEST_SAL150W01-00	NWB	Sachsen-Anhalt	gut	mäßig	gut	mäßig	mäßig	gut
Wendebach (mit Thüringen)	DERW_DENI_18053	NWB	Niedersachsen	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	gut
Werra / Eschwege	DERW_DEHE_41-2	NWB	Hessen	schlecht	mäßig	nicht bewertet	mäßig	schlecht	gut
Werra / Philippsthal	DERW_DEHE_41-4	HMWB	Hessen	mäßig	unbefriedigend	nicht bewertet	nicht bewertet	unbefriedigend	gut
Wethau	DERW_DEST_SAL050W13-00	NWB	Sachsen-Anhalt	mäßig	mäßig	nicht bewertet	mäßig	mäßig	nicht gut
Wyhra / Wiera (1)	DERW_DESN_56668-1	HMWB	Sachsen	schlecht	unbefriedigend	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Wyhra / Wiera (2)	DERW_DESN_56668-2	NWB	Sachsen	mäßig	gut	nicht bewertet	schlecht	schlecht	gut
Zuflüsse Mauthaustalsperre	DERW_DEBY_2_F115	NWB	Bayern	sehr gut	sehr gut	nicht bewertet	gut	gut	gut

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

sehr gut	sehr guter Zustand
gut	guter Zustand
mäßig	mäßiger Zustand
unbefriedigend	unbefriedigender Zustand
schlecht	schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

gut	gutes Potenzial
mäßig	mäßiges Potenzial
unbefriedigend	unbefriedigendes Potenzial
schlecht	schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten	WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet	Qualitätskomponente nicht bewertet
----------------	------------------------------------

Chemischer Zustand

gut	guter chemischer Zustand
mäßig	WSBZ eingehalten
schlecht	nicht guter chemischer Zustand
schlecht	WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

FE	Ziel erreicht
FE, nat. G	Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Kosten	Fristverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Technik	Fristverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Kosten, nat. u. Technik	Fristverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (u.u.)
Kosten Technik	Weniger strenges Bewirtschaftungsziel aufgrund unverhältnismäßig hohen Kosten und fehlender technischer Durchführbarkeit

Liste der Stillgewässer-OWK mit Zustandsbewertung in der Zuständigkeit anderer Bundesländer

Oberflächenkörper - Name	EU-Code	Einstufung	Zuständiges Bundesland	Bewertung des ökologischen Zustands / ökologischen Potenzials / weniger strengen Bewirtschaftungsziels					chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe)
				Makrozoobenthos	Makrophyten & Phyto bentos & Diatomeen	Phytoplankton	Fische	Ökologischer Zustand/ Ökologisches Potenzial/ WSBZ	
Talsperre Schönbach	DELW_DESN_074	TS	Sachsen	nicht bewertet	nicht bewertet	mäßig	nicht bewertet	mäßig	gut

Ökologischer Zustand bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für NWB

sehr gut	sehr guter Zustand
gut	guter Zustand
mäßig	mäßiger Zustand
unbefriedigend	unbefriedigender Zustand
schlecht	schlechter Zustand

Ökologisches Potenzial bzw. Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten für HMWB/AWB

gut	gutes Potenzial
mäßig	mäßiges Potenzial
unbefriedigend	unbefriedigendes Potenzial
schlecht	schlechtes Potenzial

Bewertung mit weniger strengen Bewirtschaftungszielen (WSBZ)

WSBZ eingehalten	WSBZ eingehalten
WSBZ nicht eingehalten	WSBZ nicht eingehalten
bzw.	
*	WSBZ eingehalten
**	WSBZ nicht eingehalten

Bewertung für die Gesamtbewertung nicht notwendig

nicht bewertet	Qualität nicht bev.
----------------	---------------------

Chemischer Zustand

gut	guter chemischer Zustand
gut (WSBZ)	WSBZ eingehalten
nicht gut	nicht guter chemischer Zustand
nicht gut (WSBZ)	WSBZ nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele

ZE	Ziel erreicht
natürl. G	Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Kosten	Fristverlängerung aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Aufwands
Technik	Fristverlängerungen aufgrund technischer Durchführbarkeit
Kosten natürl. S. Technik	Fristverlängerung aufgrund mehrerer Ursachen (s.o.)
Kosten Technik	Weniger strenges Bewirtschaftungsziel aufgrund unverhältnismäßig hohen Kosten und fehlender technischer Durchführbarkeit