

Oberflächenwasserkörper Schwarzbach

Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
4015	Herstellen der Durchgängigkeit am Rensbach Abschnitt 1	69 - Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen	1	nicht begonnen
4016	KSchw1 Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation am Schwarzbach Abschnitt 8	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
4017	KSchw2 Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation am Schwarzbach in den Abschnitten 10 und 11	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen
4018	KR1 Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation am Rensbach in den Abschnitten 1 und 2	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	nicht begonnen