

## Oberflächenwasserkörper Rosa

### Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit

ID	Maßnahmenname	Maßnahmentyp	BWZ	Umsetzungsstand
10132	Rosabach 1 Studie zur Maßnahmenfindung Sohlstufe Wernshausen 2	501 - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2	nicht begonnen
4012	KRo2 Herstellen einer leitbildkonformen Ufervegetation am Rosabach Abschnite 10 und 11	73 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	1	abgeschlossen
4013	KRo1 Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Rosabach in den Abschnitten 6 bis 8	70 - Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	1	nicht begonnen